

**PROYECTO DE ACTIVIDAD DE LOCAL PARA RESTAURANTE
CON LAS OBRAS PRECISAS PARA SU ADECUACIÓN
CALLE AVE MARÍA 8, LOCAL DERECHA
MADRID**

Enrique Cisneros Cuesta

ÍNDICE DE PLANOS

G.01	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.FOTOS
EA.01	PLANTA DE ESTADO ACTUAL. COTAS Y SUPERFICIES
EA.02	ESTADO ACTUAL. SECCIONES
ER.01	ESTADO REFORMADO. PLANTA ACOTADA
ER.02	ESTADO REFORMADO. SECCIONES
ER.03	ALZADOS LOCAL
ER.04	ESTADO REFORMADO. PLANTA AMUEBLADA. USOS Y SUPERFICIES
ER.05	ESTADO REFORMADO. SECCIONES AMUEBLADAS
ER.06	PLANTA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
ER.07	FONTANERÍA. PLANTA DE RED DE EVACUACIÓN
ER.08	FONTANERÍA. PLANTA DE RED DE FONTANERÍA
ER.09	ELECTRICIDAD. CUADRO GENERAL
ER.10	ELECTRICIDAD. TOMAS Y ALUMBRADO
ER.11	PLANTA DE CLIMATIZACIÓN
ER.12	VENTILACIÓN DE GASES Y AIRE ENRARECIDO. PLANTAS
ER.13	VENTILACIÓN DE GASES Y AIRE ENRARECIDO. SECCIONES
ER.14	DETALLES DE INSONORIZACIÓN
ER.15	PAISAJE URBANO. LOCALES EP-AR